



شركة ريسوت للأسمنت
Raysut Cement Company

المجلة الشهرية

شركة ريسوت للأسمنت



2022

كلمة الرئيس التنفيذي

أعزائي الجميع

ها نحن في الشهر الثاني من عام ٢٠٢٣ إذ كلنا طموح بأن هذا العام سيكون أكثر إزدهارا ونموا لمجموعة ريسوت للإسمنت.

حيث نترقب بشغف تشغيل مشروع الدقم والذي سيمكّننا بشكل أوسع على تلبية متطلبات السوق العماني و كذلك الأسواق الإقليمية الأخرى، وكذلك مشروع إسترجاع الطاقة المهدورة بمصنع ريسوت للإسمنت في صلاله حيث أنه سيساهم بشكل كبير في تخفيض التكاليف التشغيلية.

متمنياً لجميع دوام الصحة والعافية .





إنجازات الإغلاق

تمكن فريق محطة صلالة من الانتهاء الناجح لإغلاق الخط الثالث خلال وقت قياسي. اشتمل هذا الإغلاق، الذي كان مقرراً في الأصل لمدة 45 يوماً ولكنه اكتمل في غضون 38 يوماً، على الوظائف الهامة التالية:

- 1-ترقية المبرد الحالي لأحدث طراز **IKN**.
- 2-استبدال هيكل الفرن والإطار عند المخرج واستبدال تروس الفرن.
- 3-صيانة أجهزة التسخين.
- 4-ربط ترتيب نظام استعادة الحرارة المهدورة.

حيث أن العديد من وظائف الإغلاق تم تنفيذها على ارتفاعات عالية دون تسجيل أي حوادث وفي غضون وقت قياسي يبلغ 38 يوماً.

خلال الشهر الماضي، حصلت محطة صلالة أيضاً على شهادة تجديد لكل من نظام **API** (الأمريكي) ونظام **CE + NF** (الأوروبي) بنجاح بدون تسجيل أي مخالفة (عدم المطابقة). تجدر الإشارة أن كلتا الشهادتين تتطلب إجراءات صارمة لمراقبة الجودة والتي بدورها تؤدي إلى إنتاج منتجات عالية الجودة وتعكس هذه الإنجازات المذكورة أعلى الالتزام والمرونة وروح الفريق لهذه الوحدة. نأمل أن يستمر هذا الأداء النموذجي في المستقبل القريب أيضاً.




الصادرات

المنتج	MT
PLC سائب	21,223.04
أكياس PLC	68,357.00
OPC سائب	8,066.32
أكياس OPC	13,390.00
أكياس SRC	1,262.50
SRC سائب	507.25
مجموع- الإسمنت	112,806.11
الكلينكر	NIL




الإنتهاء من أعمال التصاميم الداخلية والتأثيث لمكتب مبيعات مصنع إسمنت صهار بمنطقة الفشبة





أخذ موظفي مصنع إسمنت صهار لقاح الجرعة الثالثة المضادة لفيروس كورونا كوفيد ١٩





تم تحقق إجمالي حجم 64248 طنًا للعام بأكمله وهو ثالث أعلى المبيعات خلال الـ 15 عامًا الماضية.
سجل حجم المبيعات السنوية نمواً بنسبة 7.58٪ مقارنة بالعام الماضي.
تضاعفت الحصة السوقية إلى 15.31٪ مقارنة مع 15.15٪ في العام الماضي.





تجاري

أعلى مبيعات في شهر واحد في تاريخ شركتنا البالغة من العمر 23 عاماً بأرقام 15,057 طن مترياً.

تم بيع أكبر كميات من خلال المحطة في شهر واحد عند 12057 طن متري.

سجل حجم المبيعات نمواً بنسبة 416٪ على أساس سنوي.

من المحتمل أن تكون المبيعات المسجلة من المحطة وبشكل عام هي الأعلى على الإطلاق في جزر المالديف في شهر واحد.

تجاوزت المليون من قيمة المبيعات في شهر واحد للمرة الأولى على الإطلاق.

**تطوير الاعمال**

بدء التوريد لشركة ابولو القابضة مقابل عقدها السنوي البالغ 30,000 طن.

بدأت المفاوضات مع Mohan Mutha Exports ، أحد أقوى التجار من الهند ، لتوريدتها في جزر المالديف.

الانتقال إلى المراحل الأخيرة من استلام الطلبات لمختلف مشاريع المياه والصرف الصحي التي يجري تنفيذها عبر 150 جزيرة من جزر المالديف معظمها من قبل المقاولين الهنود مثل Triveni و SMC.

بدأت التوريدات لشركة Rain Land Developers من خلال STO Ready-mix لأبراجها الجديدة المكونة من 14 طابقاً في هولهومالي.



**تطوير الاعمال**

توقيع أكبر عقد سنوي فردي بحد أدنى 30,000 طن لعام 2022 مع ابولو القابضة وبدأت التوريدات الأولى في 22 يناير.

-إطلاق الإمدادات للمقاولين الهنود ، Vishvaraj & SMC لمشاريع المياه والصرف الصحي عبر 21 جزيرة.

بدأ المناقشات من خلال اس تي او لتوريد الخرسانة لمشروع جسر افكونس.





العمليات

الحجم الإجمالي المستورد 69487 طن بنمو 8.8% عن العام الماضي مما يضمن حصة سوقية تبلغ 31٪.

تم استلام 15141 طناً سائباً و 9500 طناً من الأكياس يصل مجموعها إلى 24641 طناً في شهر واحد وهو أعلى مستوى على الإطلاق ليس فقط لمحطةنا بل لجزر المالديف في شهر واحد.

تم إرسال 12027 طناً من محطتنا وهي أعلى على الإطلاق في شهر واحد عبر جزر المالديف.





إحصائيات معدل تكرار الوقت الضائع للإصابات و إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل ٢٠٢١

الهدف للمجموعة LTI≤0.5 TRIR ≤5	مصنع صغار	بايونير	ريسوت للاسمنت ومشروع إسترجاع الطاقة المهدورة	محطة الدقم	مشروع الدقم	المالديف	اجمالي المجموعة
LTIFR من بداية العام	0.00	0.35	1.04	0.00	0.00	0.00	0.42
TRIR حتى تاريخه	12.56	1.71	11.52	0.00	0.00	0.00	5.18

شهدت المجموعة عاماً جيداً في 2021 حيث حققت جميع مؤشرات الأداء الرئيسية باستثناء واحدة ، لم تلبي المجموعة المؤشرات الإجمالية لمعدل الحوادث القابلة للتسجيل (TRIR) حيث كان الهدف 5 و كانت نتيجة في عام 2021 هي 5.18 حتى تاريخه. كان معدل تكرار إصابات الوقت الضائع للإصابات (LTIFR) للمجموعة 0.42 من 1 في عام 2020. تجدر الإشارة بأن السبب لهذه المؤشرات في 2021 هو مخاضعف شركة ريسوت للأسممنت قوتها العاملة بأكثر من الضعف في 2021 بسبب عدد من المشاريع المعقده مثل مشروع إسترجاع الطاقة المهدورة ، واستبدال المبرد وإغلاق رئيسي خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر.

تعرض مصنع صغار لحوادث نقل طفيفة في النصف الأول من العام مما أدى إلى عدم تلبية المؤشرات الإجمالي لمعدل الحوادث القابلة للتسجيل TRIR، ولكن منذ تطبيق عدد من الإجراءات الجديدة ومع إدارة أفضل لحركة المرور في الموقع انخفض عدد الحوادث.



كوفيد ١٩

- بيان وزارة الصحة - "نود حوالى ٩٠٪ من وفيات كوفيد ١٩ في عمان إلى الأشخاص غير المطعمين ، وننصح الجميع بالتطعيم وأخذ الجرعة المنشطة

تقدّم وزارة الصحة العمانيّة التطعيم للمقيمين والرعاة السابقين "مجانًا" حتّى الآن ، تلقى ما يقارب من ٥٠٪ من جميع الموظفين في مجموعة ريسوت للأسمونت التطعيم المعزز .
إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات تتعلّق بمراكز التطعيم الحكوميّة في بلد عملك ، فتحدث مع الممرض أو المدير.

التحسينات المجموعة


- اكتملت خطة التعاقب الخاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة
- إجراءات السفر كوفيد ١٩ (معدل)



أخبار متنوعة

ريسوت للأسممنت

- تنفيذ فحوصات أمنية جديدة (دوريات مشتركة مع قائد فريق الاستجابة للطوارئ)
- تنظيف البخانع السائبة قبل مغادرتها المصنع
- تفتيش السلامة الدوري في ريسوت للأسممنت



مصنع صغار

- زراعة 55 شجرة جديدة لتحسين المساحات الخضراء بالمصنع
- معاد تدوير 96 كيس جامبو من نفايات الأسممنت بإجمالي 161.2 طن

بايونير


- الحصول على تدريب تنشيطي للسعافات الأولية
- تركيب حامي لتجنب خطر السقوط





أخبار متنوعة


- الدقم
 - التقديم الإلكتروني لجذب المواد الكيميائية (المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم)
- مواضيع التدريب
 - موضوع التدريب لشهر بنابر هو الجوانب والآثار البيئية - الذي سيقدمه فريق الصحة والسلامة والأمن والبيئة
- نشاط عالي الخطورة
 - أثناء تركيب قسم الفرن الجديد، كان من الضروري فحص اللحامات باستخدام تقنيات التصوير الشعاعي. اختبار التصوير الشعاعي (RT) هو طريقة اختبار غير مفتوحة (NDT) تستخدم إما الأشعة السينية أو أشعة جاما لفحص الهيكل الداخلي للمكونات المصنعة لتحديد أي عيوب في الحالة، في ريسوت للأسمدة تم استخدام التقنية لإيجاد الشقوق ، شوائب ، والفراغات في داخل اللحامات.



تم تطبيق المنطقة أثناء
اختبار التصوير الشعاعي



الموضوع الشهري



عند استخدام أنظمة منع السقوط ، فإن المساحة المطلوبه هي 6.5 م من المساحة الحرة من الحافة إلى الهدف الأول .
قد يؤدي عدم استيفاء المعايير إلى وفيات أو إصابات خطيرة .



Made in Oman

ملتزمون بالجودة،
We Guarantee Quality



شركة ريسوت للإسمنت
Raysut Cement Company

www.raysutcement.com.om

